

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
تحية طيبة وبعد؛؛

الموضوع: تقرير اعمال الصيانة عن شهر اكتوبر  
كلية التربية النوعية

يتشرف مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإهدائكم اطيب التحية متمنياً لكم  
دوام التوفيق في جميع أعمالكم .  
-إشارة إلي الموضوع أعلاه ؛ أتشرف بالعرض علي سيادتكم بأنه تم إعداد:  
" تقرير اعمال الصيانة بالكلية "  
- رجاء التكرم من سيادتكم بالعرض علي مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام؛؛

عميد الكلية

أ.د / وجدي  
رفعت فريد

وكيل  
الكلية لشئون  
خدمة المجتمع  
وتنمية البيئة

أ.د / أطياف  
محمد يوسف

## تقرير

### أعمال الصيانة

الوارد من إدارة

### الصيانة بالكلية

- ١- تركيب عدد (١٥) لمبة فلورسنت بقاعة التربية الموسيقية ( البدروم ) ٢٩/٩/٢٠١٩م
- ٢- تركيب ظلمبة باب ، قفل داخل سظامه بمعمل الحاسب الألى ٢٩/٩/٢٠١٩م
- ٣- عمل تست على الديزل الكهربائي ٢/١٠/٢٠١٩م .
- ٤- أعمال سباكة وإصلاح بدورات المياه لوجود إنسداد يوم ٢/١٠/٢٠١٩م ، ورفع الكومبنيشن بالمرحاض الرجالي لحين الاصلاح .
- ٥- اعمال سباكة تم تركيب فيلتر مياه بمكتب السيد الاستاذ /عميد الكلية +٥٠سم + جلبة نصف سم × نصف سم + محبس بالبوفيه .
- ٦- تم كتابة مذكرة بحضور رئيس قسم الصرف بشأن حمامات الدور الأرضي بقسم التربية الفنية .
- ٧- يلزم محبس شطاف بالدور الثالث بقسم التربية الفنية لحين الصرف والاصلاح
- ٨- اعمال كهربائية تم تجميع عدد أربعة تابلوه كهربائي لقاعة الموسيقى لحين التركيب عندما تجهز القاعة لذلك .
- ٨- اصلاح بريزة بمكتب رعاية الشباب .
- ٩- تم تركيب عدد ٢ ( لمبة ) فلورسنت بممر قسم فنية - ونقل تابلوه وتركيب مروحة حائط ونقل عدد ٢ تابلوه اخر بقسم التربية الموسيقية الدور الرابع
- ١٠- تم استدعاء فنى الديزل بمذكرة من قبل الصيانة لعمل الصيانة المطلوبة لجاهزية الديزل  
٢٧/١٠/٢٠١٩م .

## تقرير عن اجهزة الاطفاء الموجودة بكلية التربية النوعية عن شهر /

ملاحظات	عدد الخرائط	فارغ	صالح للاستعمال	العدد	نوع الجهاز	
جاري تعبئة الفارغ بوحدة الصيانة	٧	٣	٢٣	٢٦	جهاز بودرة بافاريا سعة ٦ ك	١
		٣	١١	١٤	جهاز بودرة ميماكس سعة ٦ ك	٢
		١	٤	٥	جهاز بودرة مصانع حلوان ٩٩ سعة ٦ ك	٣
		-	١٢	١٢	جهاز بودرة تليقائي سعة ٦ ك	٤
تم عمل الصيانة لهم اكثر من مرة وجاري التمكين ثم كتابة مذكرة بالتعبئة	يوجد عدد ١ تالف	١	١٥	١٦	جهاز ثانى اكسيد الكربون سعة ٦ ك	٥
		-	٣	٣	جهاز ثاني اكسيد الكربون سعة ٢ ك	٦
		-	٥	٥	جهاز بودرة بافاريا سعة بالاسطوانة خارجية سعة ٦ كنقطة دفاع مدني الكلية	٧

أبواب الحريق الموجودة بالكلية العدد (٢)  
١- بجوار بوابة الكلية الرئيسية .  
٢- فناء الكلية .

مشرف الدفاع المدني  
أوسامة محمد عوض